



ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор коледжу

О.Ф.Давидюк

Наказ № 71 від «18» 08 2021 р

АКТ

прийому готовності ВСП «Рожитенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» до нового 2021-2022 навчального року

Повна адреса Волинська область, Луцький район, м. Рожище вул. Грушевського, 14.

Телефон 2-11-64, 2-23-69.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Давидюк Олександр Федорович

Відповідно до наказу від «18» 08 2021 р. № 71 перевірку проводила комісія в складі:

1. **Мосійчук Галина Савівна** – заступник директора з навчальної роботи
2. **Заяць Олена Йосипівна** - голова профспілки працівників коледжу.
3. **Фрончко Світлана Анатоліївна** - заступник директора з адміністративно-господарської частини
4. **Маїло Оксана Миколаївна**- інженер з охорони праці.
5. **Кравчак Юрій Миколайович** - завідувач навчальної лабораторії

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за ВСП «Рожитенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» (наказ Міністерства освіти і науки України № 168 від «19» лютого 2015 р. (із мінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України № 648 від «19» червня 2015 р.) у наявності.
2. У 2021 / 2022 навчальному році в ВСП «Рожитенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» буде навчатися 9 груп, 159 студентів.
3. Наявність плану роботи ВСП «Рожитенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» на новий навчальний рік у наявності.
4. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального не проводився
поточного задовільний, виконаний на належному рівні.
Хто виконував роботи з ремонту будівель власними силами, штатними працівниками.

5. Стан території та її площа територія головного корпусу облагороджена, (огорожена, прибрана, озеленена), що знаходиться за адресою Луцький р-н, м.Рожище, вул. Грушевського №14, його загальна площа земельної ділянки 4,6257га, загальна площа будівель головного корпусу №1, 3246,4м², навчальна клініка 347,2м², майстерня 110м², їдальня 645м² гуртожиток №2 878,65м².

6. Кількість і стан допоміжних споруд на території що знаходиться за адресою Луцький р-н, м.Рожище, вул. Грушевського №14, розташовано 9-ть, допоміжних приміщень котельня, склад, гаражі, навчально-ветеринарна клініка – потребує поточного ремонту, майстерня - потребує капітального ремонту, їдальня - потребує капітального ремонту, гуртожиток №2 - потребує капітального ремонту, 2-ві вбиральні-потребують капітального ремонту, частина цих приміщень в зв'язку з економією коштів законсервовані.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан наявний, задовільний.

7. Огорожа навколо території ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» та її стан є в наявності, пофарбована, в хорошому стані.

8. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан .
Є в наявності спортивно-оздоровчий комплекс з спортивною залом загальною площею 165м², футбольний стадіон, тренувальні майданчики, волейбольна площадка стан задовільний.

9. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Назва кабінету (лабораторії)	Номер кабінету (лабораторії)	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Анатомії і фізіології с.-г. тварин	№ 21	+		+		+
Акушерства, гінекології та штучного осім. с.-г. тварин	№ 22	+		+		+
Комп'ютеризації с.-г. виробництва	№ 23	+		+		+
Інформатики та комп'ютерної техніки	№ 24	+		+		+
Фізики і математики	№ 25	+		+		+

Української мови і літератури	№ 27	+		+		+
Іноземних мов	№ 28	+		+		+
Технології виробництва продукції різних галузей тваринництва	№ 29	+		+		+
Спортивно-оздоровчий комплекс; спортивний зал		+		+		+
Захисту України	№ 18	+		+		+
Паразитології та інвазійних хвороб с.-г. тварин	№ 10	+		+		+
Історії України та соціально-економічних дисциплін	№ 16	+		+		+
Епізоотології з мікробіологією	№ 32	+		+		+
Хірургії ветеринарної медицини	клініка	+		+		+
Внутрішніх незаразних хвороб с.-г. тварин	клініка	+		+		+
Патологічної анатомії і фізіології с.-г. тварин	№ 33	+		+		+
Хімії, біології та екології	№ 34	+		+		+
Тваринництва і годівлі с.-г. тварин	№ 36	+		+		+
Фармакології	№ 37	+		+		+
Технології переробки продукції тваринництва	№ 39	+		+		+
Менеджменту і маркетингу, економіки с.-г і вет. справи	№ 31	+		+		+
Технологічного обладнання цехів по перер. прод. твар.	2 корпус	+		+		+
Охорони праці	2 корпус	+		+		+
Музейна кімната		+		+		+
Ветеринарно-санітарної експертизи	клініка	+		+		+

10. Готовність до занять навчальної клініки, їх характеристика:

В окремій будівлі біля головного корпусу обладнано навчально-ветеринарну клініку. В клініці обладнано аптеку площею 12м², мийна площею 9м², кабінет для проведення практичних занять 52м², манеж – приміщення для проведення практичних занять з тваринами 44м² в даному приміщенні встановлено станок з каналізацією. В приміщенні віварію, площею 28м² передбачене утримання ВРХ, барана, свині, птиці і кроля, також є приміщення для зберігання кормів, допоміжне приміщення.

11. Наявність методичного кабінету є в наявності

12. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників Є.

13. Наявність технічних засобів навчання (ТЗЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТЗЗ	Кількість	Справні	Несправні
1	Комп'ютери	46	45	1
2	ксерокс, принтер	8	8	
3	БФП	7	7	
4	ПЕОМ	8	7	1
5	Ноутбуки	2	2	
6	Магнітофони	1	1	
7	Телевізори	2	2	
8	Електрофони	-	-	
9	Кінопроектори	1	1	
10	Проектори мультимедійний	1	1	
11	Радіовузол	-	-	-
12	Мовна лабораторія	-	-	-
13	Епіпроектори	-	-	-
14	Пристрій для зашторювання	1	1	
15	Екрани	2	2	
Інші пристрої				
16	Факс	1	1	
17	Фотоапарат	1	1	
18	Дошка комбінована	18	18	

14. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами

спортивний зал 9,09 х 18,14, є в наявності обладнання та інвентар в достатній кількості у задовільному стані.

15. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки актовий зал 9,09 x 18,14 і сцена 9,09 x 3,80 забезпечений двома виходами та первинними засобами пожежогасіння.

16. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах аудиторіях) задовільний .

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм _____

17. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць , забезпеченість та стан меблів –

Їдальня коледжу не функціонує - законсервована.

забезпеченість технологічним обладнанням – , санітарний стан , умови для миття рук –.
Наявність проточної води: холодної –, гарячої –.

18. Організація питного режиму організований, є в наявності питний фонтан (вода питна з комунального водопроводу), проведено санітарно – мікробіологічне дослідження питної води 11.08.2021р. Протокол №308 згідно висновку показники відповідають гігієнічним нормам.

19. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я студентів, слухачів є в наявності медичний кабінет в головному корпусі, медичний контроль здійснює медична сестра .

20. Наявність і стан бібліотеки у наявності, в належному стані, підключено до мережі Інтернет,

21. Фонд підручників, посібників 29069, художньої літератури , періодичних видань 5281- художньої літератури, періодичних видань 18 назв.

Забезпеченість підручниками за предметами у достатній кількості.

22. Забезпеченість освітлення в кабінетах забезпечено згідно з нормам акт обстеження від 22 листопада 2019 р.

23. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення у наявності 1,Протокол №4/1, від 02 березня 2020р. згідно висновку перевірки ізоляції силової і освітлювальної мережі в будівлях та приміщеннях ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» по даних лабораторних вимірюваннях і згідно п.8.2 «Норм випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ СОУ Н ЕЕ 20.304:2009» захисна ізоляція електромережі відповідає нормі і придатна до експлуатації.

2,Протокол №4/2, від 02 березня 2020р. згідно висновку перевірки вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування в будівлях та приміщеннях ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» вул. Грушевського, 14 по даних

лабораторних вимірюваннях і згідно п.1 і п. 3 в (табл.25) додатку 1 « Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ПТЕЕС 2012р.» заземлюючі пристрої відповідають нормі і придатні до експлуатації.

24. Наявність і стан протипожежного обладнання:

протипожежні щити 5;

вогнегасники 29;

блискавкозахист 9;

пожежні водойми (гідранти) 1;

пожежні рукави 14;

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації в наявності , плани евакуації поновлено від 31 травня 2021р.

25. Стан покрівлі задовільний , дерев'яні конструкції горища (крокви) потребують вогнезахисного оброблення.

26. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання централізоване, стан задовільний.

газопостачання (електропостачання) газопровід та електромережа стан задовільний.

каналізація підключена до загальної міської каналізації, стан задовільний.

27. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну стан задовільний (витяжна, припливно-витяжна) .

28. Наявність підсобного господарства та його стан є в наявності навчально виробниче господарство с. Кременець, вул.Рожищенська 37, тваринницькі приміщення - потребують капітального ремонту, територія в задовільному стані, земельних угідь 118,45га, ріллі 96,03га, під господарськими будівлями та дворами 4,091га .

29. Наявність гуртожитку та його стан Коледж має на балансі два гуртожитки. Гуртожиток №1 по вул. Шевченка 2, загальною площа 852,5 м², кількість місць для здобувачів освіти заплановано 120 осіб. Проведені косметичні ремонти власними силами, штатними працівниками. Влаштована централізована пожежна сигналізація. Гуртожиток №2 - законсервований.

30. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) у наявності, проводиться перегляд та перезатвердження.

31. Готовність до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан


Готуються до опалювального сезону відповідно до плану. Індивідуальна котельня потужністю 96 кВт кількість котлів 4 шт. Системи в задовільному стані.

32. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом
Педагогічними кадрами навчальний заклад укомплектований. Вакантних посад немає. освітній процес здійснюють 23 викладачі, серед них 8 магістрів ветеринарної медицини і виробництва та переробки продукції тваринництва, старші викладачі вищої категорії 12 та 10 викладачів методистів.


33. Наявність та реєстрація колективного договору встановлено, що колективний договір закінчив термін дії і відбувались зміни назви коледжу настає негайна потреба почати колективні переговори про укладання нового колективного договору.


Висновок комісії про готовність ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» до нового навчального року:


В результаті перевірки встановлено, що територія коледжу, корпус 1, навчально-виробниче господарство, гуртожиток 1, кабінети, аудиторії в задовільному стані. Коледж забезпечений викладачами для здійснення освітнього процесу. ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» до роботи у 2021-2022 навчальному році готовий.



підпис



прізвище



підпис



прізвище



підпис


прізвище


підпис


прізвище


підпис


прізвище

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ»
Свідоцтво про технічну компетентність
№051/18 від 12.11.18р.

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 205/о
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № 314 .
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження: відділення мікробіологічних досліджень лабораторії мікробіологічних та медико-генетичних досліджень ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ»

Назва зразка : вода питна з комунального водопроводу

Місце відбору зразка: ВСП «Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжинського», м.Рожище, вул.Грушевського, 14, Волинської обл.

Мета досліджень: ЗМЧ, ЗКФ

Дата надходження матеріалу в лабораторію 10.08.2021 р.
число, місяць, рік

Результат дослідження

№ зразка	Місце відбору	ЗМЧ (КУО/см ³)	ЗКФ (КУО в 100 см ³)
314	ВСП «Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжинського», м.Рожище, вул.Грушевського, 14, Волинської обл.	6	не виявлено

Дата видачі 11.08.2021 р.

Лікар - бактеріолог Геращенко О.Г.

Зразок № 314 (Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

ДС СанПін 2.2.4-171-10

Лікар-гігієніст Колобкова О.С.

(підпис)

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма № 327/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07 2000 р. № 160
ДУ "Волинський ОЦКПХ МОЗ "	

ПРОТОКОЛ № 308
дослідження питної води

від		11		серпня		2021 року	
Місце відбору проби: ВСП «Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького», м.Рожище, вул.Грушевського,14, санвузол							
Найменування вододжерела: міськводогін							
Дата і час відбору: 10.08.2021 р							
Запах	0	бали при 20°С		бали при 60°С		ГОСТ 3351-74	
Присмак	0	бали при 20°С	забарвленість		граду си	ДСТУ ISO 7887	
Каламутність			0,11		мг/дм ³	ДСТУ ISO 7027	
Прозорість					см		
Водневий псхазник			7,14		одиниці рН	ДСТУ 4077	
Залишковий хлор							
вільний			<0,03		мг/дм ³	ДСТУ ISO 7393-1	
зв'язаний					мг/дм ³	ДСТУ ISO 7393-1	
Залишковий озон					мг/дм ³	ГОСТ 18301-72	
Перманганатна окиснюваність			1,67		мг О ₂ /дм ³	ДСТУ 7131	
Амоній			<0,003		мг/дм ³	ДСТУ ISO 7150	
Нітрити			<0,001		мг/дм ³	ДСТУ ISO 6777	
Нітрати			10,9		мг/дм ³	ДСТУ 4078	
Загальна жорсткість			6,6		ммоль/ дм ³	ДСТУ ISO 6059	
Сухий залишок			329,0		мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	
Хлориди			30,0		мг/дм ³	ДСТУ ISO 4079	
Сульфати			16,4		мг/дм ³	ГОСТ 4389-72	
Залізо			<0,05		мг/дм ³	ДСТУ ISO 6332	
Мідь					мг/дм ³	МВВ 081/12-4631-00	
Цинк					мг/дм ³	МВВ 081/12-0139-04	
Свинець					мг/дм ³	МВВ 081/12-4631-00	
Миш'як					мг/дм ³	МВВ 081/12-0094-03	
Барій					мг/дм ³	ДСанПіН 2.2.4-171-10	
Фториди					мг/дм ³	ГОСТ 4386-89	
Алюміній					мг/дм ³	ГОСТ 18165-89	

